

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Надежные мебельные конструкции хранятся в сухих помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
- Мебель рекомендуется эксплуатировать в промышленных, сухих помещениях, имеющих отключение и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и выше +40° С, относительной влажностью 65-85%.
- Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделий мебели, указанному в маркировке.
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с ней.
- При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены теплоизоляцией. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40° С.
- Мебель, имеющей крепление болтами, винтами, шплинтами, при отслаблении соединений необходимо периодически подвергать их.
- Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью, как спиртом, так и влагой.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырьих и холодных мест.
- Поверхности изделий мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, агрессивных реагентов и т.д., а также от механических повреждений.
- На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- Удалять пыль с поверхности, обивки специальными мебельными пылесосами, слегка сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- Мебель транспортируется всеми видами транспорта и крытыми транспортными средствами, а также в контейнерах.
- При транспортировании изделий в местах сопровождения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и упаковками материалами должны быть мягкие профили, предохраняющие от механических повреждений.
- При транспортировании изделий двери и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключаясь при открывании или выдвижении.
- Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
- Допускается перевозка мебели транспортом загрузчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответствует за перевозчика.

ГАРАНТИЙНЫЙ ГАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготавливает претензии потребителям по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с представлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранять оригиналную упаковку и не выбрасывать изделие.

- Все гарантитные работы производятся только при представлении настоящего гарантийного пакета.

- Гарантитный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантитное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЧЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантитного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)

отрезать и
при克莱ить

**ФАНТ
МЕБЕЛЬ**
ип Феоктистов А.А.
Россия, Республика Марий Эл
г.Волжск, ул.Горная, д.1
www.fant-mebel.ru

Мебель бытовая серия
ОЛЬГА - 13

ШКАФ ТРЕХДВЕРНЫЙ

Индекс Н15-04/13-13 Пр. НМФ.0004.01.13.13.00

Соответствует ТР ТС 025/2012, г.

ГОСТ 16371-2014

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.20019/22


EAC

ЕАЭС

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05



Мебель бытовая серия «Ольга 13»
ШКАФ ТРЕХДВЕРНЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ
Инд. Н15-04/13-13 Пр.НМФ.0004.01.13.13.00
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Сб.поз.	Наименование	Мат-л	Размер, мм.	К-во, шт.	Пакет №	Сб.поз.	Наименование	Мат-л	Размер, мм.	К-во, шт.	Пакет №
5, 6	Бок	ЛДСП	2184*522*16	1+1		2	Колпак в сборе	ЛДСП	1258*562*48	1	
1	Средник	ЛДСП	2104*522*16	1		3	Стенка горизонтальная	ЛДСП	806*522*16	2	
9	Задняя стенка	ЛДВП	1252*24*4	5	1	4	Стенка горизонтальная	ЛДСП	402*522*16	2	
1n	Профиль соед.	Пласт.	805	4		1n	Полка вкладная	ЛДСП	400*500*16	3	2
2n	Профиль соед.	Пласт.	401	4		7	Дно	ЛДСП	1224*522*16	1	
15, 16	Дверь	ЛДСП цвет	2116*416*16	2+1	3	8	Покол	ЛДСП	64*1224*16	2	
13	Зеркало	Стекл.	570*415*4	3	4	1n	Штанга	п/м	804	1	

ФУРНИТУРА* (в пакете № 5)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Евровинт	шт.	30	8	Стяжка эксцентриковая	шт.	4
2	Евроключ	шт.	1	9	Шуруп 4*16 (петли)	шт.	48
3	Заглушка	шт.	16	10	Шуруп 4*16 (штанга)	шт.	6
4	Подшипник	шт.	4	11	Гвозди	шт.	120
5	Петля	шт.	12	12	Штангодержатель	шт.	2
6	Полкодержатель	шт.	12	13	Скотч 2х сторонний	п.м.	2,54
7	Ручка 192мм	шт.	2	14	Инструкция	шт.	1

* предпринятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и ленток, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ОБРАТИТЕ ВНИМНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.
Перед окончательной сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и поддонащий материал можно использовать в качестве подстилающего материала.

Необходимый инструмент и материал для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

- На бока (поз.5,6) установите на гвозди подшипники.
- На бок (поз.5,6), средник (поз.1) установите отвертевые планки на шуруп 4*16 (рис.1),а на двери (поз.15,16) – петли на шуруп 4*16.
- На бок (поз.5) и средник (поз.1) установите полкодержатели.
- Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия колпака (поз.2).
- К колпаку (поз.2) приставьте средник (поз.1), закрепите евровинтами.
- К среднику (поз.1) поочередно приставте стенки горизонтальные (поз.3,4) закрепите евровинтами.
- К собранной конструкции приставте поочередно боки (поз.5,6). Соедините стяжкой эксцентриковой колпаком (поз.2) и евровинтами со стенками горизонтальными .
- К среднику (поз.1) и бокам (поз.5,6) приставьте дно (поз.7), закрепите евровинтами.
- Установите поколы (поз.8), закрепите евровинтами.
- Выровняйте бока и проверьте диагональ, прибейте задние стеки (поз.9), предварительно соедините профилем (поз.1n, 2n).
- Установите штангу (поз.1n), установите штангодержатели на шурупы 4*16. Установите штангу (поз.1n).
- На двери (поз.5) и средник (поз.1) установите ручки.
- На зеркала (поз.13) наклейте 2-х сторонний скотч согласно инструкции и установите на дверь (поз.16).
- Установите двери (поз.15,16) и отрегулируйте петли.
- Установите полки (поз.11) на полкодержатели.
- Видимые пластины евровинтов закройте заглушками.





рис.1



ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки зеркал на шкаф, ВНИМАТЕЛЬНО изучите **технологию монтажа зеркал**.

1. При притирке зеркала не применять ацетон и растворитель, использовать только спиртосодержащие вещества.

2. Положите зеркало на ровную горизонтальную поверхность зеркальной стороной вниз.

3. Возьмите рулон клеевой ленты и отрезая ножницами кусочки от 30-40 мм, наклейте равномерно по всей площади зеркала и тем, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию обратной стороны зеркала. Желательно, чтобы количество полос ленты на верхней части зеркала было в два раза больше, чем на нижней (смити рисунок).

4. Раскат клеевой ленты должен составлять:

• на 1м² зеркала – 2 пм. скотча

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ЭТИМ

2. Разместят зеркало на поверхности слегка как можно более точно – после крепления зеркала изменить его расположение невозможно.

3. Сразу после притирания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности на 15-20 сек.

4. Наклееному зеркалу дать отлежаться в горизонтальном положении в течение 8-10 часов.

5. Монтаж зеркал следует проводить в помещении с 1 окуриваемой среды не ниже +10°C.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за правильность установки зеркал, их замену и т.д. вследствие неправильного монтажа и эксплуатации.

